



RAPPORT D'INSPECTION VISUELLE TEST1

Ville : CROSNE
Rue :
Date de début d'inspection : 19/04/2026
Date de fin d'inspection : 19/04/2026
Organisme de contrôle : NEOTUBE CHEMISAGE
Client :

Objectif des inspections :

Usage du réseau : eaux usées uniquement
Opérateur(s) : PHILIPPE,Philippe

	Quantité	Long. insp. [m]	Long. mesurée [m]
Collecteur(s) :	1	48.17	48.17
Branchement(s) :	1		
Noeud(s) :		33.90	33.90
Total :		82.07	82.07

Remarque :

Opérateur
Date
Signature

Approbateur
Date
Signature

	Projet : TEST1	
	Ville : CROSNE	
	Rue :	
	Objectif des inspections :	
	Usage du réseau : eaux usées uniquement	
	Opérateur(s) : PHILIPPE, Philippe	

TABLE DES MATIERES

PLAN APPARTEMENT	p 3
plan ville1	p 4
Intervenant du projet	p 5
Légende des gravités	p 6
Collecteur RV1-RV2	p 7
Branchement RAC1/RV1-RV2	p 11
Synthèse globale des inspections de segment	p 15
Synthèse globale des inspections par rue	p 16
Inventaire des observations	p 17



Projet : TEST1

Ville : CROSNE

Rue :


Objectif des inspections :

Usage du réseau : eaux usées uniquement

Opérateur(s) : PHILIPPE, Philippe

PLAN APPARTEMENT

Luxury Apartment Floor Plan



29/04/2026



Projet : TEST1

Ville : CROSNE


Rue :

Objectif des inspections :

Usage du réseau : eaux usées uniquement

Opérateur(s) : PHILIPPE, Philippe

plan ville1



	Projet : TEST1	
	Ville : CROSNE	
	Rue :	
	Objectif des inspections :	
	Usage du réseau : eaux usées uniquement	
Opérateur(s) : PHILIPPE, Philippe		

INTERVENANTS DU PROJET

ORGANISME DE CONTROLE Nom : NEOTUBE CHEMISAGE Interlocuteur : Philippe Adresse : 30 boulevard Sébastopol Adresse : Code postal : Ville : 75004 Téléphone : Paris Fax : 01.87.66.97.37 Email : Site internet : neotubechemisage@gmail.com neotubechemisage.fr	CLIENT Nom : TEST Interlocuteur : Adresse : Adresse : Code postal : Ville : 77173 CHEVRY COSSIGNY Téléphone : Fax : Email : Site internet :
---	--

	Projet : TEST1	
	Ville : CROSNE	
	Rue :	
	Objectif des inspections :	
	Usage du réseau : eaux usées uniquement	
Opérateur(s) : PHILIPPE, Philippe		

LEGENDES DES GRAVITES

Gravité	Couleur	Description	Solution
Niveau 1		Acceptable	
Niveau 2		Diagnostic nécessaire	
Niveau 3		A réhabiliter	
Niveau 4		Critique	

	Projet : TEST1	Ville : CROSNE
	Rue :	
	Tronçon : RV1-RV2	
	Norme : EN 13508-2:2003+A1:2011	
	Longueur mesurée : 48.17m	
	Longueur inspectée : 48.17m	
	Longueur non inspectée : 0.00m	

INFORMATIONS GENERALES DU COLLECTEUR RV1-RV2

DESCRIPTION DU TRONÇON

Type de tronçon : Branchement ou collecteur gravitaire
 Nom du tronçon : RV1-RV2
 Sens d'écoulement : RV1 → RV2
 Propriété foncière : public
 Type d'emplacement : autre
 Type : Branchement ou collecteur gravitaire
 Usage du réseau : eaux usées uniquement

Forme : circulaire
 Hauteur / Ø : 150mm
 Largeur :
 Matériau : béton
 Longueur unitaire :

NOEUD RV1

Type de noeud :
 Profondeur de l'ouvrage : 0.9m
 Matériau du Noeud :
 Forme du noeud : circulaire
 Largeur / Ø du noeud :
 Longueur du noeud :

NOEUD RV2

Type de noeud :
 Profondeur de l'ouvrage : 1.5m
 Matériau du Noeud :
 Forme du noeud : circulaire
 Largeur / Ø du noeud :
 Longueur du noeud :

DESCRIPTION DE L'INSPECTION

Nom de l'inspection :
 Nom de l'inspecteur : PHILIPPE
 Date : 19/4/2026
 Heure :
 Objet de l'inspection :
 Méthode d'inspection : par une télécaméra circulant dans la canalisation
 Type de caméra :
 Point de référence longitudinal : autre
 Sens d'inspection : RV2 → RV1
 Type de revêtement :
 Matériau de revêtement : fonte

Précipitations : pas de précipitations
 Température : au-dessus de zéro
 Régulation du débit : aucune mesure prise
 Nettoyage : oui
 Référence vidéo : [Echantillonvideo.avi](#)

INTERVENANTS

Organisme de contrôle : NEOTUBE CHEMISAGE
 Client : TEST

REMARQUE(S)

Remarque du tronçon :
 Remarque de l'inspection : Regard difficile d'accès

	Projet : TEST1		Ville : CROSNE	
	Rue :			
	Element : Branchement ou collecteur gravitaire			
	Nom du tronçon : RV1-RV2			
	Usage : eaux usées uniquement			
	Matériau : béton Revêtement : fonte		Forme : circulaire 150 mm	
Sens d'inspection : RV2 RV1 →		Sens d'écoulement : RV1→RV2		
Date : 19/4/2026		Long. mesurée : 48.17m		Long. inspectée : 48.17m
Long. non inspectée : 0m				
Remarque : Regard difficile d'accès				

SYNTHESE DU COLLECTEUR RV1-RV2

	RV2	Dist. [m]	Code	Observation	Photo n°
		0.00	BCDA	Noeud de départ regard de visite (Référence du noeud RV2)	1A
		5.60	BAKIA	Fissure ou fente du revêtement longitudinal de 11h à 12h	2A 2B
		24.31	BCAAA	Raccordement par culotte ouvert (hauteur/Ø 100mm) à 3h - Raccordement : RAC1/RV1-RV2	3A
		37.35	BBAB	Radicelles de 1h à 12h	4A
		48.17	BCEA	Noeud d'arrivée regard de visite (Référence du noeud RV1)	
	RV1				

	Projet : TEST1	Ville : CROSNE	
	Rue :		
	Element : Branchement ou collecteur gravitaire		
	Nom du tronçon : RV1-RV2		
	Usage : eaux usées uniquement		
	Matériau : béton Revêtement : fonte	Forme : circulaire 150 mm	
Sens d'inspection : RV2→RV1	Sens d'écoulement : RV1→RV2		
Date : 19/4/2026	Long. mesurée : 48.17m	Long. inspectée : 48.17m	Long. non inspectée : 0m

INSPECTION DU COLLECTEUR RV1-RV2

0.00m	BCDA Noeud de départ regard de visite (Référence du noeud RV2)	Photo : 1A Vidéo : 00:00:00
		
5.60m	BAKIA Fissure ou fente du revêtement longitudinal de 11h à 12h	Photo : 2A 2B Vidéo : 00:00:35
 		

	Projet : TEST1	Ville : CROSNE	
	Rue : 30RUEDANIEL MAYER		
	Element : Branchement ou collecteur gravitaire		
	Nom du tronçon : RV1-RV2		
	Usage : eaux usées uniquement		
	Matériau : béton Revêtement : fonte	Forme : circulaire 150 mm	
	Sens d'inspection : RV2→RV1	Sens d'écoulement : RV1→RV2	
Date : 19/4/2026	Long. mesurée : 48.17m	Long. inspectée : 48.17m	Long. non inspectée : 0m

24.31m	BCAAA Raccordement par culotte ouvert (hauteur/Ø 100mm) à 3h	Photo : 3A
		Vidéo : 00:01:53



37.35m	BBAB Radicelles de 1h à 12h	Photo : 4A
		Vidéo : 00:02:59



48.17m	BCEA Noeud d'arrivée regard de visite (Référence du noeud RV1)	Photo :
		Vidéo : 00:03:59

	Projet : TEST1	Ville : CROSNE
	Rue :	
	Tronçon : RAC1/RV1-RV2	
	Norme : EN 13508-2:2003+A1:2011	
	Longueur mesurée : 33.90m	
	Longueur inspectée : 33.90m	
	Longueur non inspectée : 0.00m	

INFORMATIONS GENERALES DU BRANCHEMENT RAC1/RV1-RV2

DESCRIPTION DU TRONÇON

Type de tronçon : Branchement ou collecteur gravitaire
 Nom du tronçon : RAC1/RV1-RV2
 Sens d'écoulement : RAC1 → RV1-RV2
 Propriété foncière : public
 Type d'emplacement : sous un trottoir
 Type : Branchement ou collecteur gravitaire
 Usage du réseau : eaux usées uniquement

Forme : circulaire
 Hauteur / Ø : 100mm
 Largeur :
 Matériau : PVC-U
 Longueur unitaire :

NOEUD RV1-RV2

Type de tronçon : Branchement ou collecteur gravitaire
 Forme : circulaire
 Hauteur / Ø : 150mm
 Largeur :
 Matériau : béton
 Ville : CROSNE
 Rue :
 Longueur (m) : 48.17

NOEUD RAC1

Type de noeud :
 Profondeur de l'ouvrage :
 Matériau du Noeud :
 Forme du noeud : circulaire
 Largeur / Ø du noeud :
 Longueur du noeud :

DESCRIPTION DE L'INSPECTION

Nom de l'inspection :
 Nom de l'inspecteur : Philippe
 Date : 19/04/2026
 Heure :
 Objet de l'inspection :
 Méthode d'inspection : par une télécaméra circulant dans la canalisation
 Type de caméra :
 Point de référence longitudinal : face intérieure de la paroi du noeud de départ
 Sens d'inspection : RAC1 → RV1-RV2
 Type de revêtement :
 Matériau de revêtement :

Précipitations : pas de précipitations
 Température : au-dessus de zéro
 Régulation du débit : aucune mesure prise
 Nettoyage : oui
 Référence vidéo : [Echantillon video 2.avi](#)

INTERVENANTS

Organisme de contrôle : NEOTUBE CHEMISAGE
 Client : TEST

POSITION

Emplacement longitudinal : 24.31m
 Emplacement circconférentiel : Depuis le noeud :

REMARQUE(S)

Remarque du tronçon :
 Remarque de l'inspection : Rien à rajouter

	Projet : TEST1		Ville : CROSNE				
	Rue :						
	Element : Branchement ou collecteur gravitaire						
	Nom du tronçon : RAC1/RV1-RV2						
	Usage : eaux usées uniquement						
	Matériau : PVC-U		Forme : circulaire 100mm				
Sens d'inspection : RAC1- RV1 -RV2		Sens d'écoulement : RAC1- RV1 -RV2					
Date : 19/04/2026		Long. mesurée : 33.90m		Long. inspectée : 33.90m		Long. non inspectée : 0m	
Remarque : Rien à rajouter							

SYNTHESE DU BRANCHEMENT

RAC1	Dist. [m]	Code	Observation	Photo n°
	0.00	BCDA	Noeud de départ regard de visite (Référence du noeud RAC1)	1A
	19.74	BAIAD	Anneau d'étanchéité pénétrant et rompu	2B
	33.90	BCEF	Noeud d'arrivée raccordement important sans regard ou chambre (Référence du noeud RV1-RV2)	3A
RV1- RV2				

	Projet : TEST1	Ville : CROSNE	
	Rue :		
	Element : Branchement ou collecteur gravitaire		
	Nom du tronçon : RAC1/RV1-RV2		
	Usage : eaux usées uniquement		
	Matériau : PVC-U	Forme : circulaire100mm	
	Sens d'inspection : RAC1- R V1-RV2	Sens d'écoulement : RAC1- R V1-RV2	
Date : 19/04/2026	Long. mesurée : 33.90m	Long. inspectée : 33.90m	Long. non inspectée : 0m

INSPECTION DU BRANCHEMENT

0.00m	BCDA Noeud de départ regard de visite (Référence du noeud RAC1)	Photo : 1A Vidéo : 00:00:00
		
19.74m	BAIAD Anneau d'étanchéité pénétrant et rompu	Photo : 2B Vidéo : 00:01:36
		

	Projet : TEST1	Ville : CROSNE	
	Rue :		
	Element : Branchement ou collecteur gravitaire		
	Nom du tronçon : RAC1/RV1-RV2		
	Usage : eaux usées uniquement		
	Matériau : PVC-U	Forme : circulaire100mm	
	Sens d'inspection : RAC1- R V1-RV2	Sens d'écoulement : RAC1- R V1-RV2	
Date : 19/04/2026	Long. mesurée : 33.90m	Long. inspectée : 33.90m	Long. non inspectée : 0m

33.90m	BCEF Noeud d'arrivée raccordement important sans regard ou chambre (Référence du noeud RV1-RV2)	Photo : 3A
		Vidéo : 00:02:35
		

	Projet : TEST1	
	Ville : CROSNE	
	Rue :	
	Objectif des inspections :	
	Dates d'inspection : 19/04/2026 - 19/04/2026	
	Opérateur(s) : PHILIPPE,Philippe	

SYNTHESE GLOBALE DES INSPECTIONS

Désignation	Dimension	Matériau	Type	Distance	Observation	Page
RV1-RV2	circulaire 150 mm	béton / : fonte	eaux usées uniquement	0.00	BCDA Noeud de départ regard de visite (Référence du noeud RV2)	7
				5.60	BAKIA Fissure ou fente du revêtement longitudinal de 11h à 12h	
				24.31	BCAAA Raccordement par culotte ouvert (hauteur/Ø 100mm) à 3h	
				37.35	BBAB Radicelles de 1h à 12h	
				48.17	BCEA Noeud d'arrivée regard de visite (Référence du noeud RV1)	
RAC1/RV1-RV2	circulaire 100 mm	PVC-U	eaux usées uniquement	0.00	BCDA Noeud de départ regard de visite (Référence du noeud RAC1)	11
				19.74	BAIAD Anneau d'étanchéité pénétrant et rompu	
				33.90	BCEF Noeud d'arrivée raccordement important sans regard ou chambre (Référence du noeud RV1-RV2)	

	Projet : TEST1	
	Ville : CROSNE	
	Rue :	
	Objectif des inspections :	
	Dates d'inspection : 19/04/2026 - 19/04/2026	
	Opérateur(s) : PHILIPPE,Philippe	

SYNTHESE PAR RUE

Désignation	Dimension	Matériau	Longueur mesurée	Longueur inspectée
RV1-RV2	circulaire 150 mm	béton / : fonte	48.17	48.17
RAC1/RV1-RV2	circulaire 100 mm	PVC-U	33.90	33.90
TEST / Longueur mesurée : 82.07 m / Longueur inspectée : 82.07 m				

	Projet : TEST1	
	Ville : CROSNE	
	Rue :	
	Objectif des inspections :	
	Dates d'inspection : 19/04/2026 - 19/04/2026	
	Opérateur(s) : PHILIPPE,Philippe	

INVENTAIRE DES OBSERVATIONS

Code	Observations	Quantité
BAIAD	Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu	1
BAKIA	RAC1/RV1-RV2	1
BBAB	Défaut de revêtement - fissure ou fente - longitudinal	1
BCAAA	RV1-RV2	1
BCDA	Racines - radicelles	1
BCEA	RV1-RV2	1
BCEF	Raccordement - par culotte - ouvert	1
	RV1-RV2	1
	Noeud de départ - regard de visite	2
	RAC1/RV1-RV2	1
	RV1-RV2	1
	Noeud d'arrivée - regard de visite	1
	RV1-RV2	1
	Noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou chambre	1
	RAC1/RV1-RV2	1